

Gebrauchsmuster

U1

•		
(11)	Rollennummer	G 87 11 960.9
(51)	Hauptklasse	A47L 5/00
(22)	Anmeldetag	03.09.87
(47)	Eintragungstag	05.01.89
(43)	Bekanntmachung im Patentblatt	16.02.89
(54)	Bezeichnung de:	
(71)	Name und Wohns	Staubsaugergehäuse für einen Bodenstaubsauger itz des Inhabers Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE

Q 6253

l Siemen Aktiengesellschaft

5

Staubsaugergehäuse für einen Bodenstaubsauger

Die Erfindung betrifft ein Staubsaugergehäuse für einen Bodenstaubsauger mit einem außen umlaufenden, elastischen Stoßschutzband.

Ein solches Staubsaugergehäuse ist durch die DE-OS 23 24 033 bekannt. Bei diesem Staubsaugergehäuse besteht das Stoßschutzband aus elastischem Material. Derartiges Material ist relativ teuer und es besteht die Gefahr, daß bei harten Stößen Materialstücke ausgebrochen werden oder bleibende Verformungen entstehen, so daß das Stoßschutzband im Laufe der Zeit unansehnlich wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Staubsaugergehäuse mit einem Stoßschutzband zu versehen, welches auch 20 harten Stößen standhält, ohne daß es zu den beschriebenen Beschädigungen kommt.

Die Lösung der gestellten Aufgabe gelingt nach der Erfindung dadurch, daß das Stoßschutzband zus einer Leiste besteht, die 25 derart am Staubsaugergehäuse befestigt ist, daß sie mit ihrer einen Längsseite gegenüber dem Staubsaugergehäuse schräg nach außen absteht, wobei von der Befestigungsstelle der Leiste bis zu ihrer freien Längsseite hin zwischen ihr und dem Staubsaugergehäuse ein Abstand besteht. Eine solche Leiste kann aus einem 30 sehr festen Material bestehen, da die zum Abfangen von Stößen notwendige Elastizität durch die geometrische Anordnung der Leiste am Staubsaugergehäuse erzielt wird.

35

()

M1 2 Th / 28.07.1987



Wird die Leiste bei der Herstellung des Staubsäugergehäuses gleich mit angeformt, dann entfällt jeglicher Montageaufwand für das Anbringen der Leiste. Die Leiste kann weiterhin als Bestandteil einer ohnehin zur Aufnahme eines Dichtungselementes notwendigen Nut äusgebildet werden.

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles wird der Anmeldungsgegenständ nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt:

10

15

FIG 1 ein Staubsaugergehäuse, bei dem die Leiste als Verlängerung der äußeren Seitenwand einer am Staubsaugergehäuse vorgesehenen Nut ausgebildet ist,

FIG 2 ein Staubsaugergehäuse, bei dem die Leiste mit ihrer einen Längsseite mit dem Staubsaugergehäuse verbunden ist.

Mit 1 ist die untere und mit 2 die obere Gehäusehälfte eines Staubsaugergehäuses bezeichnet. An der unteren Gehäusehälfte 20 ist eine Nut 3 zur Aufnahme eines Dichtungselementes 4, welches den Spalt zwischen den beiden Gehäusehälften 1 und 2 abdichtet, angeformt. Die äußere Seitenwand 5 der Nut 3 ist nach unten als Leiste 6 verlängert. Mit ihrer freien Längsseite 7 steht die Leiste 6 schräg nach außen von der unteren Gehäusehälfte 1 ab.

25 Die Verbindung der Leiste 6 mit der unteren Gehäusehälfte 1 des Staubsaugergehäuses erfolgt über einen den Nutgrund bildenden Steg 8. Von dem Steg 8 an bis zu der freien Längsseite 7 der Leiste besteht zwischen der unteren Gehäusehälfte 1 und der Leiste 6 ein Abstand 9.

30

Bei dem in FIG 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Leiste 6 mit ihrer der freien Längsseite 7 gegenüberliegenden anderen Längsseite 10 mit der unteren Gehäusehälfte 1 des Staubsaugergehäuses verbunden. Durch die schräge Anordnung 35 der Leiste 6 ergibt sich auch hier von der Befestigungsstelle



- 1 der Leiste 6 an der unteren Gehäusehälfte 1 bis zu ihrer freien Längsscite 7 hin ein Abstand 9 zwischen ihr und der unteren Gehäusehälfte 1.
- 5 Imfolge der schrägen Anordnung der Leiste 6 an der unteren Gehäusehälfte 1 steht deren freie Längsseite 7 am weitestens gegenüber der Kontur des Staubsaugergehäuses vor, so daß beim Anstoßen des Staubsaugergehäuses an einen Gegenstand die Stoßkräfte an der freien Längsseite 7 der Leiste 6 wirksam werden.
- 10 Infölge des Abstandes 9 zwischen der unteren Gehäusehälfte 1 und der Leiste 6 kann die Leiste 6 bei einem Stöß nachgeben und so die Stößkräfte auffangen.
- Durch die Wahl des Materials für die Leiste, durch entsprechende Bemessung ihrer Wandstärke sowie die Lage der Anbindung und des Winkels & unter dem die Leiste 6 von der unteren Gehäusehälfte labsteht, kann die Elastizität und der Federweg der Leiste beeinflußt werden.
- 20 3 Schutzańsprüche 2 Figureń

25

30



() 1 Schutzansprüche

- 1. Staubsaugergehäuse für einen Bodenstaubsauger mit einem außen umlaufenden elastischen Stoßschutzband,
- 5 dadurch gekennzeichnet, daß das Stoßschutzband aus einer Leiste (6) besteht, die derart an dem Staubsaugergehäuse (1,2) befestigt ist, daß sie mit ihrer einen Längsseite (7) gegenüber dem Staubsaugergehäuse (1,2) schräg nach außen absteht, wobei von der Befestigungsstelle der
- 10 Leiste (6) bis zu ihrer freien Längsseite (7) hin zwischen ihr und dem Staubsaugergehäuse (1) ein Abstand besteht.
- 2. Staubsaugergehäuse nach Anspruch 1,() dadurch gekennzeichnet,
 - 15 daß die Leiste (6) an dem Staubsaugergehäuse (1,2) angeformt ist.
 - 3. Staubsaugergehäuse nach Anspruch 2,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß die Leiste (6) als Verlängerung der äußeren Nutwand (5)
 20 einer ein zwischen den beiden Gehäusehälften (1 und 2) des
 Staubsaugergehäuses einefügtes Dichtungselement (4) aufnehmenden Nut (3) ausgebildet ist.

25


30

(,

(,

D 6 3 3 1 1 0E

1/1



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.